


AT 704 - AT 504
 AT 704 - AT 502
 AT 704
 AT 706



G1	
R2	
D2	
R1	
D1	
V5	
V4	
V3	
V2	
V1	

Tutti i componenti dell'asta telescopica sono all'interno della confezione:
 All the telescopic boom components are inside the:
 Tous les composants de la lisse télescopique se trouvent dans la boîte:
 Alle Komponenten der Teleskopstange sind in der Packung enthalten:
 Todos los componentes del asta telescópica se encuentran dentro del lote:
 Alle componenten van de telescoopstang bevinden zich in de verpakking:
 Todos os componentes da haste telescópica encontram-se dentro da confecção:
 Όλα τα εξαρτήματα της τηλεσκοπικής μπάρας βρίσκονται στο εσωτερικό της συσκευασίας:
 Wszystkie części składowe ramienia teleskopowego znajdują się wewnątrz opakowania:
 Все компоненты телескопической штанги находятся в упаковке:
 V balení jsou všechny součásti teleskopické tyče:
 Teleskopik bariyer kolunun tüm bileşkenleri ambalaj içindedir:




N999607 - OMEGA AT.

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
 INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV
 = UNI EN ISO 9001:2008 =
 UNI EN ISO 14001:2004**

BAUER
 Bauer Systemtechnik GmbH, Geschäftsführer: Franz Bauer
 Gewerbering 17, D-84072 Au i.d. Hallertau
 Tel.: 0049 (0)8752-865809-0, Fax: 0049 (0)8752-9599
 E-Mail: info@bauer-tore.de

AQ 6



Tutti i componenti dell'asta telescopica sono all'interno della confezione:
All the telescopic boom components are inside the:
Tous les composants de la lisse télescopique se trouvent dans la boîte:
Alle Komponenten der Teleskopstange sind in der Packung enthalten:
Todos los componentes del asta telescópica se encuentran dentro del lote:
Alle componenten van de telescoopstang bevinden zich in de verpakking
Todos os componentes da haste telescópica encontram-se dentro da confeção:
Όλα τα εξαρτήματα της τηλεσκοπικής μπάρας βρίσκονται στο εσωτερικό της συσκευασίας:
Wszystkie części składowe ramienia teleskopowego znajdują się wewnątrz opakowania:
Все компоненты телескопической штанги находятся в упаковке:
V balení jsou všechny součásti teleskopické tyče:
Teleskopik bariyer kolunun tüm bileşkenleri ambalaj içindedir:

N999606 - OMEGA AQ 6

Bauer Systemtechnik GmbH, Geschäftsführer: Franz Bauer
Gewerbering 17, D-84072 Au i.d. Hallertau
Tel.: 0049 (0)8752-865809-0, Fax: 0049 (0)8752-9599
E-Mail: info@bauer-tore.de